

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех металлоконструкций, Участок вспомогательных металлоконструкций, 392,Электромонтажник судовой 3 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех металлоконструкций, Участок вспомогательных металлоконструкций, 393,Электромонтажник судовой 3 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех металлоконструкций, Участок вспомогательных металлоконструкций, 394,Электромонтажник судовой 3 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

оснастки и вспомогательных конструкций, 395, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда					
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 395, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 396, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

конструкций, 396,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда					
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 397,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 397,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 398,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

ик на автоматических и полуавтоматическ их машинах 4 разряда					
Цех металлоконструкц ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 398,Электросварщ ик на автоматических и полуавтоматическ их машинах 4 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Цех металлоконструкц ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 399,Электросварщ ик на автоматических и полуавтоматическ их машинах 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкц ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 399,Электросварщ ик на автоматических и	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			

полуавтоматическ их машинах 4 разряда					
Цех металлоконструкц ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 400,Электросварщ ик на автоматических и полуавтоматическ их машинах 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкц ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 400,Электросварщ ик на автоматических и полуавтоматическ их машинах 4 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Цех металлоконструкц ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 401,Электросварщ ик на автоматических и полуавтоматическ их машинах 5	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

разряда					
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 401, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 402, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 402, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 403, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 403, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 404, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо	Снижение вредного			

ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 404,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	использовать средства индивидуальной защиты.	воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 405,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 405,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 405,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического			

изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 406,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда		фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 406,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 407,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

вспомогательных конструкций, 407, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда					
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 408, Электрогазосварщик 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 408, Электрогазосварщик 3 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 409, Электрогазосварщик 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

оснастки и вспомогательных конструкций, 409, Электрогазосварщик 3 разряда					
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 410, Электрогазосварщик 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 410, Электрогазосварщик 4 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 411, Электрогазосварщик 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций,	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

411, Электрогазосварщик 4 разряда					
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 412, Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 412, Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 413, Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 413, Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех	Учитывая вредные условия труда сохранить за	Снижение			

металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 414, Электрогазосварщик 5 разряда	работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 414, Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 415, Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 415, Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического			

изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 416,Электрогазосв арщик 5 разряда		фактора			
Цех металлоконструкц ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 416,Электрогазосв арщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Цех металлоконструкц ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 417,Электрогазосв арщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкц ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 417,Электрогазосв арщик 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Цех металлоконструкц ий, Участок изготовления оснастки и вспомогательных	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

конструкций, 418,Электрогазосварщик 6 разряда					
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 418,Электрогазосварщик 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 419,Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 419,Электрогазосварщик 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 420,Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 420, Электрогазосварщик 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 421, Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех металлоконструкций, Участок изготовления оснастки и вспомогательных конструкций, 421, Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 436, Газорезчик 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 436,Газорезчик 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 437,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 437,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 438,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 438,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 439,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок,	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у	Снижение вредного воздействия шума			

439,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	отоларинголога.				
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 440,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 440,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 441,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 441,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 442,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 442,Монтажник	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			

технологических трубопроводов 5 разряда					
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 443, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 443, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 444, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 444, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 445, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 445, Монтажник технологических	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			

трубопроводов 5 разряда					
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 446, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 446, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 447, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 447, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 448, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 448, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			

разряда					
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 449, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 449, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 450, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 450, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 451, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 451, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			

УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 452,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 452,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 453,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 453,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 454,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 454,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС,	Для поддержания высокого уровня	Снижение			

Участок трубных заготовок, 455, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 455, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 456, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 456, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 457, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 457, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 457, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения	Снижение вредного			

заготовок, 458,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 458,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 459,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 459,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 460,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 460,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок,	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть	Снижение вредного воздействия			

461,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 461,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 462,Монтажник технологических трубопроводов 3 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 462,Монтажник технологических трубопроводов 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 463,Монтажник технологических трубопроводов 3 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 463,Монтажник технологических трубопроводов 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 464,Монтажник	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации	Снижение вредного воздействия тяжести			

технологических трубопроводов 6 разряда	трудоёмких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.				
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 464, Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 465, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 465, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 466, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 466, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 467, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок,	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия			

467,Электросварщик ручной сварки 6 разряда		ультрафиолетового излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 468,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 468,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 469,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 469,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 470,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 470,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 471,Трубопроводчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации	Снижение вредного воздействия тяжести			

ик судовой 5 разряда	трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.				
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 471, Трубопроводч ик судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 472, Трубопроводч ик судовой 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 472, Трубопроводч ик судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 473, Трубопроводч ик судовой 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 473, Трубопроводч ик судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 474, Трубопроводч ик судовой 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС,	Для уменьшения вредного воздействия шума через	Снижение			

Участок трубных заготовок, 474, Трубопроводчик судовой 4 разряда	каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 475, Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 475, Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 476, Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 476, Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 477, Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 477, Трубопроводчик судовой 4	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			

разряда					
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 478,Электрогазосв арщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 478,Электрогазосв арщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 479,Электрогазосв арщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 479,Электрогазосв арщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 480,Электрогазосв арщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 480,Электрогазосв арщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 481,Электрогазосв арщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 481,Электрогазосв арщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание	Снижение вредного			

заготовок, 482,Электрогазосварщик 5 разряда	(молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 482,Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 483,Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 483,Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 484,Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 484,Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 485,Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 485,Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 486,Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 486,Электрогазосв арщик 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 487,Электрогазосв арщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 487,Электрогазосв арщик 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 488,Электрогазосв арщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 488,Электрогазосв арщик 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 489,Электрогазосв арщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 489,Электрогазосв арщик 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок, 490,Электрогазосв арщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКСС, Участок трубных заготовок,	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия			

490, Электрогазосварщик 6 разряда		ультрафиолетового излучения			
УТМР ДКМКС, Участок трубных заготовок, 491, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКС, Участок трубных заготовок, 491, Электрогазосварщик 6 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
УТМР ДКМКС, Участок по монтажу трубной обвязки, 498, Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УТМР ДКМКС, Участок по монтажу трубной обвязки, 498, Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
УТМР ДКМКС, Участок по монтажу трубной обвязки, 499, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКС, Участок по монтажу трубной обвязки, 499, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКС,	Для поддержания высокого уровня	Снижение			

Участок по монтажу трубной обвязки, 500, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 500, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 501, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 501, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 502, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки,	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			

502,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда					
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 503,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 503,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 504,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 504,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 505,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

разряда					
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 505,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 506,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 506,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 507,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 507,Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения	Снижение вредного			

монтажу трубной обвязки, 508, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 508, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 509, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 509, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 510, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 510, Монтажник	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			

технологических трубопроводов 5 разряда					
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 511, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 511, Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 512, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 512, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 513, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 513,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 514,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 514,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 515,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 515,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть	Снижение вредного воздействия			

обязки, 516,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 516,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 517,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 517,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 518,Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 518,Монтажник технологических	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			

трубопроводов 4 разряда					
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 519, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 519, Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 520, Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 520, Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 521, Трубопроводчик судовой 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные	Снижение вредного			


монтажу трубной обвязки, 521, Трубопроводчик судовой 5 разряда	перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	воздействия шума			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 522, Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
УТМР ДКМКСС, Участок по монтажу трубной обвязки, 522, Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Дирекция антикоррозионной защиты и термоизоляции, Участок термоизоляции и гидроизоляции, 527, Изолировщик на термоизоляции	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Дата составления: 25.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по строительству

(должность)



(подпись)

Марахтанов А. А.


(ФИО)

29.10.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по управлению персоналом

(должность)



(подпись)


Жуков О. Е.

(ФИО)

29.10.2020
(дата)

Менеджер ОТ и БТ

(должность)



(подпись)

Кубай Е. А.

(ФИО)

29.10.2020

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

667

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Кудасова Юлия
Владимировна

(ФИО)

25.09.2020

(дата)